

คู่มือการวัดพื้นที่ด้วย GSSport GB580B



การวัดพื้นที่แบบเดินรอบ



- กดปุ่ม**เปิด**เครื่องรอรับสัญญาณดาวเทียม เมื่อได้ตำแหน่งแล้วจะขึ้นหน้าจอตามภาพก็พร้อมจะวัดพื้นที่
- กดปุ่ม**สตาร์ท** แล้วเริ่มต้นเดินรอบพื้นที่ที่จะวัด เมื่อเดินครบรอบกลับมายังจุดเริ่มต้น กดปุ่ม**หยุด** อ่านค่าพื้นที่และราคาได้ทันที
- กดปุ่ม**บันทึก** เครื่องจะให้ยืนยันการบันทึก กดปุ่ม**ตกลง** ข้อมูลพื้นที่ก็จะถูกบันทึกไว้ บนหน้าจอก็พร้อมจะวัดพื้นที่แปลงอื่นต่อไป

การเรียกดูข้อมูลพื้นที่



- กดปุ่ม**ตกลง**ค้างไว้จนขึ้นหน้า "รายการ" กดปุ่ม**บน**ไปที่ "กิจกรรม" กดปุ่ม**ตกลง**
- กดปุ่ม**ล่าง**ไปที่ "คำนวณพื้นที่" กดปุ่ม**ตกลง** กดปุ่ม**ล่าง**ไปที่ "แสดงทั้งหมด" กดปุ่ม**ตกลง**
- กดปุ่ม**ตกลง**ที่ "พื้นที่" กดปุ่ม**บน/ล่าง**เลื่อนหาข้อมูลตามวันเวลาที่บันทึกไว้ กดปุ่ม**ตกลง**
- อ่านค่าพื้นที่และราคาได้ตามต้องการ



- หากต้องการลบข้อมูลนั้น กดปุ่มล่างไปที่ "ลบหรือไม" กดปุ่มล่างไปที่ "ใช่" กดปุ่มตกลง
- กดปุ่มถอยออกมาจนถึงหน้าแสดงการวัดพื้นที่เพื่อใช้วัดครั้งต่อไป

การตั้งราคาต่อพื้นที่/ระยะทาง



- กดปุ่มตกลงค้างไว้จนขึ้นหน้า "รายการ" กดปุ่มบนไปที่ "กิจกรรม" กดปุ่มตกลง
- กดปุ่มล่างไปที่ "คำนวณพื้นที่" กดปุ่มตกลง กดปุ่มล่างไปที่ "ตั้งค่า" กดปุ่มตกลง
- กดปุ่มล่างเลื่อนไปที่ ช่องราคาต่อพื้นที่/ระยะทาง กดปุ่มตกลง กดปุ่มบน/ล่างเลื่อนใส่แต่ละตัวเลขแล้ว กดปุ่มตกลง
- เมื่อได้ครบจำนวนแล้ว กดปุ่มบน/ล่าง เลื่อนไปยังเครื่องหมาย ← กดปุ่มตกลง
- กดปุ่มถอยออกมาจนถึงหน้าแสดงการวัดพื้นที่

การลบข้อมูลพื้นที่ทั้งหมด



- กดปุ่มตกลงค้างไว้จนขึ้นหน้า "รายการ" กดปุ่มบนไปที่ "กิจกรรม" กดปุ่มตกลง
- กดปุ่มล่างไปที่ "คำนวณพื้นที่" กดปุ่มตกลง กดปุ่มล่างไปที่ "ลบทั้งหมด" กดปุ่มตกลง
- กดปุ่มล่างไปที่ "ใช่" กดปุ่มตกลง ข้อมูลที่บันทึกจะถูกลบจนหมด
- กดปุ่มถอยออกมาจนถึงหน้าแสดงการวัดพื้นที่

การวัดพื้นที่แบบทางเดิน

กรณีใช้เครื่องจักรกลที่มีอุปกรณ์เก็บเกี่ยวอัตโนมัติ สามารถตั้งความกว้างของอุปกรณ์แล้วใช้วัดพื้นที่ไปตามทางเดินได้พร้อมกันทันที เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาเดินรอบเพื่อวัดพื้นที่ใหม่อีกครั้ง

ตั้งความกว้างของอุปกรณ์เก็บเกี่ยว



- กดปุ่ม**ตกลง**ค้างไว้จนขึ้นหน้า "รายการ" กดปุ่ม**บน**ไปที่ "กิจกรรม" กดปุ่ม**ตกลง**
- กดปุ่ม**ล่าง**ไปที่ "ค่าแวนพีค" กดปุ่ม**ตกลง** แล้วกดปุ่ม**ตกลง**ที่ "สร้างใหม่"
- กดปุ่ม**ล่าง**ไปที่ "ความกว้างทางเดิน" กดปุ่ม**ตกลง** กดปุ่ม**บน/ล่าง**เลื่อนใส่แต่ละตัวเลขความกว้างอุปกรณ์แล้วกดปุ่ม**ตกลง**
- เมื่อตั้งความกว้างถูกต้องแล้ว กดปุ่ม**บน/ล่าง**เลื่อนไปยังเครื่องหมาย ← กดปุ่ม**ตกลง**
- กดปุ่ม**ถอยออก**มาจนถึงหน้าแสดงการวัดพื้นที่

หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกล ให้ตั้งความกว้างนี้ใหม่ก่อนเริ่มวัดพื้นที่แบบทางเดิน

เริ่มการวัดพื้นที่แบบทางเดิน



- กดปุ่ม**ตกลง**ค้างไว้จนขึ้นหน้า "รายการ" กดปุ่ม**บน**ไปที่ "กิจกรรม" กดปุ่ม**ตกลง**
- กดปุ่ม**ล่าง**ไปที่ "ค่าแวนพีค" กดปุ่ม**ตกลง** แล้วกดปุ่ม**ตกลง**ที่ "สร้างใหม่"
- กดปุ่ม**ล่าง**ไปที่ "ทางเดิน" กดปุ่ม**ตกลง** กดปุ่ม**ล่าง**ไปที่ "ใช่" กดปุ่ม**ตกลง**แล้วเริ่มการทำงาน
- เมื่อทำงานในพื้นที่เสร็จ กดปุ่ม**หยุด** อ่านค่าพื้นที่และราคาได้ทันที
- กดปุ่ม**บันทึก** เครื่องจะให้ยืนยันการบันทึก กดปุ่ม**ตกลง** ข้อมูลพื้นที่ก็จะถูกบันทึกไว้ บนหน้าจอก็พร้อมจะวัดพื้นที่แปลงอื่นต่อไป
- เรียกดูข้อมูลพื้นที่ได้ตามวิธีก่อนหน้านี

*** การวัดพื้นที่แบบทางเดินต้องทำตามขั้นตอนนี้ทุกครั้ง